

3.	Выход из лестничной клетки на чердак не оборудован противопожарным люком 2-го типа (пом. № 1 лестничной клетки 4 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; абз. 1 п. 7.1, абз. 3 п. 8.4* СНиП 21-01-97*	до 10.04.2014 года	
4.	Двери эвакуационных выходов в лестничную клетку не имеют устройств для samozакрывания и уплотнения в притворах (по факту – створки дверей зафиксированы в открытом состоянии, доводчики отсутствуют) (выход из пом. № 2 4 этажа в пом. № 1 4 этажа); (по факту – доводчики не функционируют (растянуты) выход из пом. № 2 4 этажа в пом. № 16 4 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	до 10.04.2014 года	
5.	Помещения административно-бытового назначения не оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели (пом. №№ 4, 14, пом. костюмерной)	п. 4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. А.4 прилож. А; п. 38 табл. А3 СП 5.13130.2009	до 10.04.2014 года	
6.	В процессе эксплуатации помещений допущено изменение конструктивных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке, а именно произведена перепланировка и возведено помещение костюмерной) (в пом. № 2 4 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.3 СНиП 21-01-97*	до 10.04.2014 года	
7.	Допущено загромождение путей эвакуации (размещен диван, парты, стулья и т.д.) (пом. № 8 4 этажа)	пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
8.	Ширина эвакуационного пути не соответствует установленным нормам, допущено одностороннее расположение двери, уменьшающее ширину коридора (при открывании двери из помещения № 22 4 этажа в коридор) более чем на половину ширины дверного полотна, а именно на 93 см) ширина коридора – 140 см (пом. № 2 4 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; пп. 4.3.3, 4.3.4, 8.1.13 СП 1.13130.2009	до 10.04.2014 года	
9.	Расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей менее 150 мм (по факту – 7 см) (пом. № 2 4 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009	до 10.04.2014 года	
10.	Нарушено требование по обеспечению этажа здания не менее чем двумя переносными огнетушителями (установлен один огнетушитель в пом. № 2 4 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 468 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.1.23 СП 9.13130.2009; п. 5.23 НПБ 166-97	до 10.04.2014 года	
3 этажа				
11.	Двери эвакуационных выходов в лестничную клетку не имеют устройств для samozакрывания и уплотнения в притворах (по факту – доводчики не функционируют (растянуты) выход из пом. № 2 3 этажа в пом. №№ 15, 1 3 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	до 10.04.2014 года	
12.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие места размещения огнетушителей (пом. №№ 2, 6 3 этажа)	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
13.	Ширина эвакуационного пути не соответствует установленным нормам, допущено одностороннее расположение двери, уменьшающее ширину коридора (при открывании двери из помещения № 22 3 этажа в коридор) более чем на половину ширины дверного полотна, а именно на 107 см) ширина коридора – 140 см (пом. № 2 3 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; пп. 4.3.3, 4.3.4, 8.1.13 СП 1.13130.2009	до 10.04.2014 года	
14.	Нарушено требование по обеспечению этажа здания не менее чем двумя переносными огнетушителями (установлен один огнетушитель в пом. № 2 4 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 468 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.1.23 СП 9.13130.2009; п. 5.23 НПБ 166-97	до 10.04.2014 года	

15.	Горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов, электросветильников и устройств менее 0,5 м (пом. № 2 3 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	до 10.04.2014 года	
16.	Ширина эвакуационного выхода из музея в свету не соответствует установленным нормам (по факту - 78 см) (выход из пом. № 10 3 этажа в пом. № 2 3 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	до 10.04.2014 года	
17.	Расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей менее 150 мм (по факту - 5 см) (пом. № 2 3 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009	до 10.04.2014 года	
2 этаж				
18.	Двери эвакуационных выходов в лестничную клетку не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах (по факту - доводчики не функционируют (растянуты) выход из пом. № 12 2 этажа в пом. №№ 18, 30 2 этажа); (отсутствуют) (из пом. № 2 2 этажа в пом. №№ 1, 41 2 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	до 10.04.2014 года	
19.	Помещение серверной (Ф 5.1) не выделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 30 от помещений иного функционального назначения (Ф 4.1) (пом. № 13 2 этажа от пом. № 12 2 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ст. 88, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*	до 10.04.2014 года	
20.	Помещения административно-бытового назначения не оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели (пом. №№ 22, 33 2 этажа)	п. 4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. А.4 прилож. А; п. 38 табл. А3 СП 5.13130.2009	до 10.04.2014 года	
21.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (направление к эвакуационному выходу) (установлена решетка с высотой проема в свету - 186 см) (из пом. № 31 2 этажа в пом. № 12 2 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.27 СНиП 21-01-97*	до 10.04.2014 года	
22.	Расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей менее 150 мм (по факту - 6 см) (пом. № 12 2 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009	до 10.04.2014 года	
23.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие места размещения огнетушителей (пом. № 35 2 этажа)	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
24.	Нарушено требование по обеспечению этажа здания не менее чем двумя переносными огнетушителями (установлен один огнетушитель в пом. № 2 4 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 468 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.1.23 СП 9.13130.2009; п. 5.23 НПБ 166-97	до 10.04.2014 года	
25.	Расположенный в составе объекта подкласса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 пищеблок не отделен от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа, либо противопожарными перегородками 1-го типа (пом. № 2 2 этажа от пом. №№ 1, 6, 41 2 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.5.2.1 СП 4.13130.2009	до 10.04.2014 года	
26.	Двери эвакуационных выходов не обеспечивает людям, находящимся внутри пищеблока возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выход из пом. № 2 2 этажа в пом. №№ 1, 41 2 этажа)	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
27.	Не обеспечено наличие на дверях помещений кладовой обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса (пом. №№ 44, 47 2 этажа)	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
28.	Помещение кладовой (Ф 5.2) не отделено от пом. иного функционального назначения (Ф 4.1) противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости (пом. №№ 44, 47 2 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	до 10.04.2014 года	

29.	Допущено загромождение путей эвакуации (расположение столов препятствует свободной эвакуации из помещения (пом. № 45 2 этажа); (допущена установка технологического оборудования загромождающего эвакуационный выход с кухни в лестничную клетку) (из пом. № 2 2 этажа в пом. № 1 2 этажа)	пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
30.	Горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов, электросветильников и устройств менее 0,5 м (пом. № 46 2 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	до 10.04.2014 года	
1 этаж				
31.	Расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей менее 150 мм (по факту – 6 см) (пом. № 3 1 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009	до 10.04.2014 года	
32.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие места размещения огнетушителей (пом. № 12 1 этажа)	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
33.	Двери эвакуационных выходов не обеспечивает людям, находящимся внутри пищеблока возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выход из пом. №№ 1, 2, 49, 53, 54 1 этажа наружу)	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
34.	Расположенный в составе объекта подкласса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 спортзал не отделен от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа, либо противопожарными перегородками 1-го типа (пом. № 12 1 этажа от пом. № 3 1 этажа) (площадь – 301,5 кв.м; 300,3/6=51 человек)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.5.2.2 СП 4.13130.2009; п. 8.3.7 СП 1.13130.2009	до 10.04.2014 года	
35.	Горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов, электросветильников и устройств менее 0,5 м (пом. №№ 3, 13, 48, 49 1 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	до 10.04.2014 года	
36.	Расположенный в составе объекта подкласса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 актовый зал не отделен от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа, либо противопожарными перегородками 1-го типа (пом. № 54 1 этажа от пом. № 2 1 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.5.2.2 СП 4.13130.2009	до 10.04.2014 года	
37.	Помещение электрощитовой (Ф 5.1) не отделено от пом. иного функционального назначения (Ф 4.1) противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости (пом. №№ 36, 56 1 этажа от пом. № 2 1 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	до 10.04.2014 года	
38.	В полу на путях эвакуации допущен перепад высот – 22-24 см, предусмотрена лестница с числом ступеней менее трех (две ступени) (между пом. № 54 1 этажа и пом. № 2 1 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.28 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	до 10.04.2014 года	
39.	Допущено загромождение путей эвакуации (размещен стол для игры в настольный теннис) (пом. № 2 1 этажа)	пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
40.	Допущена эксплуатация огнетушителя без соответствующего раструба (пом. №№ 23, 37 1 этажа)	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	
41.	Помещение столярной мастерской (Ф 5.1) не отделено от помещений малого спортзала противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости (пом. № 49 1 этажа от пом. № 48 1 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	до 10.04.2014 года	
42.	Не обеспечено наличие на дверях помещения мастерской обозначения ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. № 38 1 этажа)	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	до 10.04.2014 года	

43.	Помещения мастерской (Ф 5.1) не отделено от пом. иного функционального назначения (Ф 4.1) противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости (пом. № 38 1 этажа)	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	до 10.04.2014 года	
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору - Рогозин Михаил Николаевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 10 » апреля 20 13 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

А.В.
(подпись)

Инспектор А.Б. Вересин
(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » апреля 20 13 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.